

Radwege mangelhaft

Diskutiert wurde mit dem Radverkehrsbeauftragten des LK Northeim, Herrn Steffen Gröbel.

Für Mängelmeldungen stehen zu Verfügung:

- Telefon- Hotline 05551/708-9777
- Internet Seite des Landkreises : <http://www.landkreis-northeim.de/form/index3.php?menuid=406&topmenu=49>
- leicht zu merken als : www.fahrradregion-landkreis-northeim.de

Meldungen werden systematisch erfasst und an die zuständigen Dienststellen weiter geleitet und die Beseitigung verfolgt.

Folgende Mängel wurden in der Diskussion genannt

Ort	Stelle	Mangel
Northeim	Trogstrecke B3	zwischen Rad- und Fußweg auf der gesamten Länge eine scharfkantige Rinne, die beim Überfahren zu Stürzen führt. Es haben sich (mindestens , lt. Presse) zwei schwere Unfälle ereignet.
Northeim	B248 - Langenholtensen	Am Radweg wurden im November Wurzelabbrüche abgefräst, bis heute aber noch keine neue Decke aufgebracht. Dadurch stehen hier tiefen Kanten auf dem Radweg. Info von H.Gröbel: Neuer Belag kommt kurzfristig
Northeim	B248 - Langenholtensen: Einmündung Blumenstraße. Einmündung Brunsteiner Str.	keine Sichtbeziehung zwischen Radweg und einmündendem Autoverkehr. Unfälle sind bekannt. Verkehrs-Spiegel als Abhilfe sinnvoll.
Northeim	Friedrichstr. - Göttinger Str.	Radler müssen aus der Friedrichstr. nach rechts abbiegend im spitzen Winkel über einen Bordstein fahren, der völlig unzureichend abgesenkt ist. (Foto wurde gezeigt)
Northeim	Radweg- Unterführung unter der B3	starke Auswaschungen, weil unbefestigt, sorgen für Gefahr. Führung ist nicht direkt, sondern westlich weit von der Brücke entfernt im spitzen Winkel. Hier sollte eine vernünftige Führung für beide Seiten erstellt werden.
Northeim	Kreuzung B3 / Einbecker Landstr.	Umlaufsperrn auf der Ostseite kann man mit Anhänger nicht passieren. Keine Sichtbeziehung zwischen Rad-Fußweg und dem freien Rechtsabbieger der B3. Daher hier große Gefährdung ! Für diese Kreuzung ist ein Kreisverkehr geplant. Wann realisiert ?
Katlenburg - Hammenstedt	B241	heftige Wurzelabbrüche
Nörten-Hardenberg	Marienstein - Einmündung auf B446	Hier mündet der Leine-Heide-Radweg auf die B446, aber der Bord ist nicht abgesenkt. - Diese Stelle wurde schon vor längerer Zeit von H. Gröbel an die SBA gemeldet.
Ippensen	D3 / R1 Radweg unter dem Bahnviadukt	neu geschottert, aber schon durch Hochwasser wieder stark ausgewaschen. Info: Diese Stelle soll mit Beton befestigt werden

Kreiensen	Einmündung der K644 von Heckenbeck	Hier ist gegenüber der Einmündung am Radweg das Zeichen 241 aufgestellt. Allerdings liegt dazwischen ein tiefer Graben, der bei Dunkelheit nicht zu sehen ist .
Salzderhelden	L572 - Damm	keine Radfahrer-Furt zur Querung vorhanden. Info: wird erstellt
Salzderhelden	L572 - B3 Einmündung Südseite	keine Querungshilfe, unzureichende Führung für linksabbigende Radler. Info: wurde wiederholt diskutiert, soll jetzt mit Querungshilfe neu erstellt werden.
Bad Gandersheim	Stadtgebiet	mangelnde Wegweisung . Info: wird nächste Woche erarbeitet
Bad Gandersheim	Moritzgasse	Einbahnstraßenregelung ist großes Hindernis für Radfahrer. Info: wurde bereits diskutiert, Änderung soll erfolgen.

Zum **Bedarf an Querungshilfen** hat es aktuell eine Erfassung durch das SBA gegeben. Auch der ADFC hat weitere Stellen genannt, typischerweise solche, wo an Bundesstraßen Einmündungen dem Radweg gegenüber liegen.

Prokolliert: Meinolf Ziebarth